




Accreditation in conformity with ISO 17025

(Experience at IST-LPSR)



J.G. Alves IST, ULisboa


EURADOS Training Course – RP160 IST, 18th to 22nd of May of 2015





Outline

- 1. Approval (RP Authority), Accreditation (Accreditation Body)
- 2. Requirements of ISO/IEC 17025:2005
- 3. Experience at IST-LPSR
 - 3.1 Country overview
 - 3.2 Requirements for IMS
 - 3.3 Document structure
 - 3.4 Technical procedures
 - 3.5 Declaration and justification of compliance
 - 3.6 Flux of events (sequence of work instructions, tecnical procedures, gen of records)
 - 3.7 Dose report
 - 3.8 Other







The BSS requires that:

'individual monitoring shall be systematic for exposed category A workers (...) based on individual measurements which are established by an approved dosimetry service (ADS)'.

ADS is defined as:

'a body responsible for the calibration, reading or interpretation of IM devices, and/or for the measurement of radioactivity in the human body or in biological samples, and/or for assessment of doses, whose capacity to act in this respect is recognised by the competent authorities'.

Each Member State needs to make arrangements to recognise the ADS as

Technically competent,

Able to generate technically valid results

Has adequate administration, technical and quality systems.





Terms and definitions



Approval

Procedure by which a national authority recognises the capacity of an IMS to operate in radiation dosimetry (license to operate).

Certification

Procedure by which a third party gives written assurance that a product, process or service conforms to specified requirements.



Accreditation

Procedure by which an authoritative body (accreditation body, generally from the government) gives formal recognition that a body or person is competent to carry out specific tasks.







General requirements for approval


- For a service to become ADS produces an acceptable degree of accuracy in the assessment of dose (recognized by the Authorities);
- Is highly reliable;
- Communicates the results of routine dose assessments in a timely manner to:
 - the employer, worker, RP expert, Approved Occupation Health Service
 - ⇒ the National Dose Register, the Authorities in general
- In the event of an accident, occurrence, or incident rapidly communicates the results of dose assessments to:
 - the employer,
 - the authorities.



- Undertaking
- ADS











Approval does not demonstrate conformity with any standard

> but ensures that the service satisfies the requirements issued by the National approval body

➤ Member States are free to decide how to approve and their necessary structure for approval.

> Use of international standards recommended





In some MS the ISO 17025 standard is included in the national requirements for approval

➤ ADS acts in accordance with the national requirements

And at the same time

- Plan for periodic internal and external audits (verification, continuous improvement)
- Estimate and report uncertainties
- Participate in intercomparison exercises on a regular basis
- Costumer feedback is carried out



Implementation of a QMS...




ADS and if additional requirements are fulfilled:

- a documented quality management system and quality manual;
- an organized functional structure with clearly defined technical and quality responsibilities impartiality, integrity and independence;
- technically competent personnel;
- calibrated equipment;
- traceable measurement;
- uncertainty of measurement for all tests and/or calibrations;
- participation in and achievement of satisfactory results in proficiency testing or interlaboratory comparison schemes applicable to the applied scope of accreditation;
- technically valid procedures

The ADS will be in conditions to apply for accreditation








worker





RP160: Guidance on how to establish a QMS:



Preferably in conformity EN ISO/IEC17025:2005 as it contains all requirements that testing and calibrating laboratories should meet if they wish to demonstrate that they:

- Operate a management system;
- Are technically competent
- Are able to generate technically valid results.
- ➤ Quality assurance with both management and technical aspects



General requirements for the competence of testing and calibration labs

4. Management requirements

- 4.1 Organization;
- 4.2 management system;
- 4.3 document control:
- 4.4 review of requests, tenders and contracts;
- 4.5 sub-contracting of tests and calibration;
- 4.6 purchasing services and supplies;
- 4.7 service to the customer:
- 4.8 complaints;
- 4.9 control of nonconforming testing and/or calibration work:
- 4.10 improvement;
- 4.11 corrective action;
- 4.12 preventive action;
- 4.13 control of records:
- 4.14 internal audits;
- 4.15 management reviews.

5. Technical requirements

- 5.1 General
- 5.2 Personnel
- 5.3 Accommodation and laboratory conditions;
- 5.4 Test and calibration methods and method validation:
- 5.5 Equipment;
- 5.6 Measurement traceability;
- 5.7 Sampling plans;
- 5.8 Handling of test and calibration items;
- 5.9 Assuring the quality of test and calibration results:
- 5.10 Reporting the results.

EURADOS EN ISO/IEC17025:2005



General requirements for the competence of testing and calibration labs ISO 9000 family

4. Management requirements

- 4.1 Organization;
- 4.2 management system;
- 4.3 document control:
- 4.4 review of requests, tenders and contracts;
- 4.5 sub-contracting of tests and calibration;
- 4.6 purchasing services and supplies;
- 4.7 service to the customer:
- 4.8 complaints;
- 4.9 control of nonconforming testing and/or calibration work:
- 4.10 improvement;
- 4.11 corrective action;
- 4.12 preventive action;
- 4.13 control of records:
- 4.14 internal audits;
- 4.15 management reviews.

5. Technical requirements

- 5.1 General
- 5.2 Personnel
- 5.3 Accommodation and laboratory conditions;
- 5.4 Test and calibration methods and method validation:
- 5.5 Equipment;
- 5.6 Measurement traceability;
- 5.7 Sampling plans;
- 5.8 Handling of test and calibration items;
- 5.9 Assuring the quality of test and calibration results:
- 5.10 Reporting the results.





Technical

- 5.1 General
- 5.2 Personnel
- 5.3 Accommodation and laboratory conditions;
- 5.4 Test and calibration methods and method validation;
- 5.5 Equipment;
- 5.6 Measurement traceability;
- 5.7 Sampling plans;
- 5.8 Handling of test and calibration items;
- 5.9 Assuring the quality of test and calibration results;
- 5.10 Reporting the results.

- ➤ Qualifications, independence, training
- ➤ Low bkg, dust free, temperature...
- ➤ Reproducible conditions and generate reliable results
- > Instructions for use, status: e.g. calibrated, maintenance
- \triangleright NMI, SSDL, $H_p(d)$, ref fields, phantoms, conv coeff
- ➤ Acceptance criteria with predefined limits. If > limits ??
- ➤ Uncertainty estimation; Interlaboratory comparisons
- \triangleright Customer, NDR, Authorities ($H_p > \text{level}$)



- Portugal: population 10M
- Estimate: 15-20k radiation workers
- No NPP
- 1960s, nuclear research reactor
- National Laboratory R&D facilities
- Radiation Protection and Safety Dept
- Individual Monitoring Service
- Until 1996 only IMS in Portugal
- Since Feb-2012, ITN incorporated into IST













18 Faculties & Institutes


Açores

Portug Lisboa


Madeira

500 Researchers










Radiation Protection activities / services:

- Ionizing radiation metrology
- Individual and environmental monitoring
- National Dose Register
- Radiobiology
- Safety assessment of radiological facilities
- Monitoring of radiological facilities, equipments, environment, transport of radioactive material
- Radioanalytic techniques for the measurement of natural and artificial radionuclides in environmental samples, foodstuff, feedstuff, construction materials, Rn in water, dwellings, ...
- Radioactive waste management
- Control of sealled sources and orphan sources
- Meadium-low activity waste storage facility
- Emergency preparedness
- Education and training





Radiation Protection activities / services:

- Ionizing radiation metrology
- Individual and environmental monitoring
- National Dose Register
- Radiobiology
- Safety assessment of radiological facilities
- Monitoring of radiological facilities, equipments, environment, transport of radioactive material
- Radioanalytic techniques for the measurement of natural and artificial radionuclides in environmental samples, foodstuff, feedstuff, construction materials, Rn in water, dwellings, ...
- Radioactive waste management
- Control of sealled sources and orphan sources
- Meadium-low activity waste storage facility
- Emergency preparedness
- Education and training



General requirements for the competence of testing and calibration labs


4. Management requirements

- 4.1 Organization;
- 4.2 management system;
- 4.3 document control:
- 4.4 review of requests, tenders and contracts;
- 4.5 sub-contracting of tests and calibration;
- 4.6 purchasing services and supplies;
- 4.7 service to the customer:
- 4.8 complaints;
- 4.9 control of nonconforming testing and/or calibration work:
- 4.10 improvement;
- 4.11 corrective action;
- 4.12 preventive action;
- 4.13 control of records:
- 4.14 internal audits;
- 4.15 management reviews.

5. Technical requirements

- 5.1 General
- 5.2 Personnel
- 5.3 Accommodation and laboratory conditions;
- 5.4 Test and calibration methods and method validation:
- 5.5 Equipment;
- 5.6 Measurement traceability;
- 5.7 Sampling plans;
- 5.8 Handling of test and calibration items;
- 5.9 Assuring the quality of test and calibration results:
- 5.10 Reporting the results.









QMS & Structure of documents:

- (i) applicable to all laboratories
- (ii) TP specific for each method





IM impressos
IT instruções de trabalho
PT procedimentos técnicos

→PG procedimentos de gestão
RQ registos da qualidade


Templates
Work instructions
Technical procedures
Management procedures
Quality records

LPSR - Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica

Management procedures applicable to all at LPSR

PG_02 Controlo documentos ¹	4.3	Document control
PG_03 Análise consult. Prop. e contratos	4.4	Contracts & tender analisis
PG_04 Aquisição de produtos e serviços	4.6	Purchase of supplies & services
PG_05 Serviço ao cliente	4.7	Service to customer
PG_06 Reclamações	4.8	Complaints
PG_07 NC_AC_AP	4.9	NC corrective & preventive actions
PG_09 Controlo de Registos	4.13	Control of records
PG_10 Auditorias internas	4.14	Internal audits
PG_11 Revisão pela Gestão	4.15	Management reviews
PG_12 Gestão do pessoal	5.2	Management of staff
PG_13 Controlo de equipamentos ²	5.5	Control of equipaments
PG_14 Apresentação de resultados	5.10	Presentation of results
	4.5	Subcontracting

- 1. DB, approval, issue, version. All in the server
- 2. DB, e.g. identif, serial number, labels (status: calibrated, next calib,out of order) Na effort is being made to reduce paper use electronic versions...



IM impressos
 IT instruções de trabalho
 PT procedimentos técnicos
 PG procedimentos de gestã

PT procedimentos técnicos PG procedimentos de gestão RQ registos da qualidade Templates
Work instructions
Technical procedures
Management procedures
Quality records

LPSR - Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica


Quality records: applicable to all at LPSR, available at server, revised periodically (most annually)

RQ 01 Lista de documentos internos¹ List of internal documents RQ 02 Lista de documentos externos¹ List of external documents RQ_04 Resultados Inquéritos Satisfação Results of surveys to customers RQ_05 Resultados de Intercomparações Results of IC exercises RQ_06 Organograma nominal Nominal organogram RQ_07 Plano de calibração/verificação interno² Internal calibration plan RQ_08 Plano de calibração/verificação externo² External calibration plan RQ_09 Plano de Formação Training plan RQ_10 Lista de fornecedores List of suppliers RQ_11 Lista de equipamentos² List of equipments List of staff RQ_12 Lista de pessoal RQ_13 Lista de ensaios List of services & analysis provided RQ 14 Plano de Ensaios Interlaboratoriais IC exercises plan RQ_15 Plano de Objectivos e Acções de Melhoria Objectives & improvement plan

1., 2. DB, e.g. each technique with own access

RQ_16 Lista de custos de serviços e análises

Services & analysis price list



LPSR - Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica

Quality records: specific to each technique or laboraroty at LPSR (e.g. Individual monitoring service DIRE)

DIRE_RQ_01 Matriz de competências
DIRE_RQ_02 Organograma
DIRE_RQ_03 Plano de Intercomparações
DIRE_RQ_04 Resultados de Intercomparações
DIRE_RQ_05 Declaração de Validação
DIRE_RQ_06 Dossier de Validação

Organogram
Plan of IC exercises
Results of IC exercises
Declaration of compliance
Demonstration of compliance

Skills matrix

DIRE_RQ_13 Características técnicas DIRE_RQ_14 Informação de carácter geral DIRE_RQ_15 Instruções de utilização DIRE_RQ_16 Lista de publicações do DIRE Technical characteristics General information Instructions of use List of publications

IM impressosIT instruções de trabalhoPT procedimentos técnicosPG procedimentos de gestãoRQ registos da qualidade

Templates
Work instructions
Technical procedures
Management procedures
Quality records





General requirements for the competence of testing and calibration labs


4. Management requirements

- 4.1 Organization;
- 4.2 management system;
- 4.3 document control:
- 4.4 review of requests, tenders and contracts;
- 4.5 sub-contracting of tests and calibration;
- 4.6 purchasing services and supplies;
- 4.7 service to the customer:
- 4.8 complaints;
- 4.9 control of nonconforming testing and/or calibration work:
- 4.10 improvement;
- 4.11 corrective action:
- 4.12 preventive action;
- 4.13 control of records:
- 4.14 internal audits:
- 4.15 management reviews.

5. Technical requirements

- 5.1 General
- 5.2 Personnel
- 5.3 Accommodation and laboratory conditions;
- 5.4 Test and calibration methods and method validation:
- 5.5 Equipment;
- 5.6 Measurement traceability;
- 5.7 Sampling plans;
- 5.8 Handling of test and calibration items;
- 5.9 Assuring the quality of test and calibration results:
- 5.10 Reporting the results.





Radiation Protection activities / services:

- Ionizing radiation metrology
- Individual and environmental monitoring
- National Dose Register

- 3.700 monitored workers (700 facilities)
- 1.500 m, 2.200 q
- 80% medicine,
- 15% industry,
- 5% research,
- no NPP, no U mining
- 99 % WB for photons fields,1 % Extremities
- 8+9 Environmental monitoring (IST, country)



Individual monitoring system @ IST-LPSR

2 Harshaw 6600 semiautomatic readers

1 Internal built-in irradiator 90Sr/90Y


1 Harshaw 4500 manual reader

1 Vinten external irradiator



Harshaw 8814 holder Card: two LiF:Mg,Ti (TLD-100) elements

• Assessment of $H_p(10)$ and $H_p(0.07)$



Harshaw 8875

• Assessment of $H^*(10)$

Harshaw EXT-RAD LiF:Mg,Cu,P (TLD-100H)

• Assessment of $H_p(0.07)$



> Requirements for approval of RP service providers (incl IMS) set by Law: Decreto-Lei n. 167/2002

- Terms: e.g. Quantities, basic, operational
- Reference conditions: Radiation fields
 Phantoms and dose ranges
 Conversion coeff
- Criteria for individual monitoring
- Analysis
- Intercomparisons
- Ensure confidentiality
- Reporting requirements
- and Accreditation (ISO 17025)

- $\rightarrow H_p(d), H^*, H'(d,\Omega)$
- > ISO 4037 ph, ISO 6980 β, ISO 8529 n
- > Water slab, rod
- Provided in legislation
- > WB, extremities, ph, β, n
- response $\frac{H_m}{H_t}$
- > trumpet curves
- > To customer, authorities, NDR



Decreto-Lei n. 167/2002

Criteria for Individual Monitoring

- Operational quantities
- Minimum measurable dose, H_0
- Dose range
- Linearity
- Energy dependence

- Angle dependence
- Reproducibility
- Fading

Have to, but how?

WB photon dosemeters

- $\rightarrow H_{p}(10) \text{ and } H_{p}(0,07);$
- \rightarrow $H_0 = 0.10$ mSv and 1 mSv;
- \rightarrow H_0 up to 5 Sv
- \triangleright Δ <15% from 1 mSv to 5 Sv
- $> 0.7 < \frac{H_m}{H_t} < 1.3$ 20keV 5 MeV $H_p(10)$; 10keV - 300 keV $H_p(0.07)$ CPE
- > < 20% up till 60° for E>60keV
- $> \sigma(D) < 10\%$
- <10% per month</p>
- WB TLD: IEC 61066
- IEC 62387
- Extremities: ISO 12794
- Papers sc journals

Extremity

 $H_{\rm p}(0,07)$ 1 mSv H_0 up to 5 Sv


same $0.5 < \frac{H_m}{H_t} < 2.0$ up to 1,5MeV

CPE

same $\sigma({\rm D}) < 15\%$



Art 5: Approval of IMS







General requirements for the competence of testing and calibration labs

4. Management requirements

- 4.1 Organization;
- 4.2 management system;
- 4.3 document control:
- 4.4 review of requests, tenders and contracts;
- 4.5 sub-contracting of tests and calibration;
- 4.6 purchasing services and supplies;
- 4.7 service to the customer:
- 4.8 complaints;
- 4.9 control of nonconforming testing and/or calibration work:
- 4.10 improvement;
- 4.11 corrective action:
- 4.12 preventive action;
- 4.13 control of records:
- 4.14 internal audits:
- 4.15 management reviews.

5. Technical requirements

- 5.1 General
- 5.2 Personnel
- 5.3 Accommodation and laboratory conditions;
- 5.4 Test and calibration methods and method validation:
- 5.5 Equipment;
- 5.6 Measurement traceability;
- 5.7 Sampling plans;
- 5.8 Handling of test and calibration items;
- 5.9 Assuring the quality of test and calibration results:
- 5.10 Reporting the results.

5.2. Personnel

IAEA Safety Standards

for protecting people and the environment

Radiation Protection and

International Basic Safety Standards

No. GSR Part 3

(A) IAEA

Jointly sponsored by EC. FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO, UNEP, WHO

Safety of Radiation Sources

General Safety Requirements Part

ICRP Basic Safety Standards




National Legislation


E&T: cover all aspects of IM depend on skills and responsability



Dosimetry system(s)

RP 160





Training Courses
Conferences
Workshops
On-the-job

5.2. Personnel



TÉCNICO	ferre				Código:		GDR_DIRE_RQ_01					
POLO DE LOURES LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RADIOLÓGICA							Data:		2014-11-28			
	EABORATORIO DE	EABONATONIO DE PROTEÇÃO E SEGUNANÇA NADIOEOGICA					Página:		1 de 6			
Matriz de Competências												
Descrição da Co		Nomes (função)	João Alves RG TS	Miguel Pereira RT	Manuela Saraiva T	Sandra Rangel T	Albertina Libânio T	Joana Pereira T				
1. Utilização do equ	ipamento e processamento de dosí	metros										
Utilização do equ	ipamento de leitura (IT_01)		A 01-1996	A 01-2010	A 06-2008	A 06-1999	Т	Т				
Leitura (IT_02), R	e-set (IT_03), Irradiação (IT_04)		A 01-1996	A 01-2010	A 06-2008	A 06-1999	T	Т				
Visualizar, imprin	nir e gravar registos (IT_07)		A 01-1996	A 01-2010	A 06-2008	A 06-1999		Т				
2. Procedimentos ac	dministrativos e utilização das bases	s de dados										
Resposta a um pe	edido de monitorização individual (I	T_14)	A 01-1996	A 01-2010		A 06-1999						
Recepção e verifi	cação de dosímetros (IT_05)		A 01-1996	A 01-2010	A 06-2008	A 06-1999	Т	Т				
Preparação de do	osímetros para envio (IT_06)		A 01-1996	A 01-2010	A 06-2008	A 06-1999	Т	Т				
Atribuição de dos	símetros a uma instalação (IT_09)		A 01-1996	A 01-2010	T	A 6-1999						
Suspensão tempo	orária ou definitiva do controlo (IT_	10)	A 01-1996	A 01-2010	Ţ	A 06-1999						
Back-up e destrui	ição de registos (IT_08)		A 01-1996	A 01-2010	Т	A 06-1999						
Preparação das F	olhas de Registo de Doses e de Envi	io (IT_13)	A 01-1996	A 01-2010	A 05-2014	A 06-1999						

Autorizado:

Treino:

Identification & function
Who is supposed to do what
(experience required for)

Task, work instruction IT A/T, since when

If T: training plan, evaluation at end

If A: how qualification is kept

Aprovado por: João Alves

5.2. Personnel

impressos


instruções de trabalho

registos da qualidade

procedimentos técnicos

procedimentos de gestão





Work instructions

DIRE_IT_01 Utilização do equip de leitura

DIRE_IT_04 Irradiação no irrad interno

DIRE_IT_05 Recepção e verificação de dosimetros

DIRE_IT_06 Preparação de dosimetros para envio

DIRE_IT_08 Backup, prazos retenção e destruição reg


DIRE_IT_11 Manutenção preventiva dos leitores

DIRE_IT_19

DIRE_IT_02 Leitura de dosimetros DIRE IT 03 Re-set de dosimetros







Backup and destruction rec

Preventive maint readers





Templates

Work instructions

Quality records

Technical procedures


Management procedures

5.4 Test and calibration methods and method validation



QC Allocation of Dosemeters: Workers and Transit Irradiation Met lab Internal irradiation Wom at facility Reception and check QC at startup RCF Readout, RD Stability, f(Q) Re-set Hp(10)>1,6 mSv Fading, f(fad) Type test, f(E), f(α) Facility and worker's data Determination of H₀(10) and H₀(0,07) Uncertainty H_p(d) Validation

Example of a simplified sequence of procedures





- Answer to a monitoring request
- Regular issue/receive dosemeters


Measurement

Dose assessment

Dose reporting

Measurement with TLD Hierarchy (ecc) of cards ECC Field QC Cal Zero Lin Re-set RCF: Periodic calibration at LMRI (NMI) To customer Irradiation Met lab Internal Linearity (min): L_D irradiation Field cards used by worker TLD QC at Reader QA/QC (i) at startup startup **RCF** QA/QC (ii) during readouts (QC, Zero cards) Linearity Limits Readout, RD Stability, f(Q) Re-set For all parameters: Definition of acceptance / rejection criteria If not then... Yes *H*p(10)>1,6 mSv





Technical procedures specific to each technique (e.g. Individual monitoring service DIRE)

impressos instruções de trabalho procedimentos técnicos

procedimentos de gestão

RQ registos da qualidade

Templates Work instructions Technical procedures Management procedures Quality records

 \rightarrow DIRE_PT_01 Determinação de $H_p(10)$ e $H_p(0,07)$

$$H_{p}(d) = \frac{RD \cdot ecc}{RCF} \cdot f(Q) \cdot f(fad) \cdot f(E) \cdot f(\alpha)$$

Assess $H_{\rm p}(d)$











Assessment of $H_p(d)$

RD – raw data

ecc – efficiency correction coefficient

RCF – reader calibration factor


f(Q) – quality control read correction

f(fad) – fading correction

f(E) – energy correction

 $f(\alpha)$ – angle correction





Technical procedures specific to each technique (e.g. Individual monitoring service DIRE)

IM impressos Templates
IT instruções de trabalho Work instructions

PT procedimentos técnicos Technical procedures

PG procedimentos de gestão Management procedures

RQ registos da qualidade Quality records

$$H_{p}(d) = \frac{RD \cdot ecc}{RCF} \cdot f(Q) \cdot f(fad) \cdot f(E) \cdot f(\alpha)$$

 \rightarrow DIRE_PT_01 Determinação de $H_p(10)$ e $H_p(0,07)$



DIRE_PT_02 Cálculo dos limites de detecção e determinação DIRE_PT_03 Determinação do efeito de fading

DIRE_PT_04 Cálculo do ecc de cada detector

DIRE_PT_05 Cálculo do RCF de cada leitor

DIRE_PT_06 Controlo de qualidade na determinação de $H_{D}(d)$

DIRE_PT_07 Cálculo da incerteza na determinação de $H_p(\dot{d})$

DIRE_PT_08 Cálculo do factor de calibração dos irradiadores

DIRE_PT_09 Cálculo do sinal de fundo

Assessment of $H_p(d)$

Detection and determination lim

Assessment of fading effect

Assessment of ecc

Assessment of RCF

Quality control readings

Uncertainty assessment

Assessment of internal irr cal factor

Assessment background





Requirements for approval of RP service providers (incl IMS) set by Law: Decreto-Lei n. 167/2002

Criteria for Individual Monitoring

- Operational quantities
- Minimum measurable dose, H_0
- Dose range
- Linearity
- Energy dependence

- Angle dependence
- Reproducibility
- Fading

Have to, but how?

WB photon dosemeters

- $\rightarrow H_p(10) \text{ and } H_p(0,07);$
- \rightarrow $H_0 = 0.10 \text{ mSv} \text{ and } 1 \text{ mSv};$
- $\rightarrow H_0$ up to 5 Sv
- \triangleright Δ <15% from 1 mSv to 5 Sv
- > $0.7 < \frac{H_m}{H_t} < 1.3$ 20keV 5 MeV $H_p(10)$; 10keV - 300 keV $H_p(0.07)$ CPE
- > < 20% up till 60° for E>60keV
- $> \sigma(D) < 10\%$
- > <10% per month
- WB TLD: IEC 61066
- IEC 62387
- Extremities: ISO 12794
- Papers sc journals

Extremity

 $H_{\rm p}(0,07)$ 1 mSv $H_{\rm 0}$ up to 5 Sv

same $0.5 < \frac{H_m}{H_t} < 2.0$ up to 1,5MeV

CPE

same

 $\sigma(D) < 15\%$


same

5.6 Measurement traceability



Reference irradiations at NMI: ISO 4037

Regularly calibrated at the SSDL in a 137 Cs beam, in terms of $H_p(10)$ and $H_p(0.07)$



WB on water slab phantom





EXT on rod phantom



- Reference irradiations at NMI
 - Follow IEC 62387: IEC 61066 (whole body) and ISO 12794 (extremities)
 - Limits of detection ($< H_0$)
 - Reproducibility,
 - Linearity (H₀ to 5 Sv)
 - Type tested in terms of energy: N30 to ⁶⁰Co (24 keV to 1.250 MeV) angle: 0°, ±20°, ±40°, ±60° (H, V)

$$H_{p}(d) = \frac{RD \cdot ecc}{RCF} \cdot f(Q) \cdot f(fad) \cdot f(E) \cdot f(\alpha)$$



$$H_{p}(d) = \frac{RD \cdot ecc}{RCF} \cdot f(Q) \cdot f(fad) \cdot f(E) \cdot f(\alpha)$$

$$\frac{u(H_{p}(d))}{H_{p}(d)} = \sqrt{\left(\frac{u(RD)}{RD}\right)^{2} + \left(\frac{u(ecc)}{ecc}\right)^{2} + \left(\frac{u(RCF)}{RCF}\right)^{2} + \left(\frac{u(f(Q^{t}))}{f(Q^{t})}\right)^{2} + \left(\frac{u(f(fad))}{f(fad)}\right)^{2} + \left(\frac{u(f(E))}{f(E)}\right)^{2} + \left(\frac{u(f(\alpha))}{f(\alpha)}\right)^{2}}$$

RD – raw data ecc – efficiency correction coefficient RCF – reader calibration factor

f(Q) – quality control read correction

f(fad) – fading correction

f(E) – energy correction

 $f(\alpha)$ – angle correction

u(RD) – last digit (negligible)

u(ecc) – *stability of efficiency correction coefficient*

u(RCF) – combined uncertainty (RCF assessm and irradiation at SSDL)

u(f(Q)) – stability of the correction factor

u(f(fad)) – variation of fading correction (30 days to 6 months)

u(f(E)) – allowed variation: $N30 - {}^{60}Co$

 $u(f(\alpha))$ – allowed angle variation $\pm 60^{\circ}$

$$H_{p}(d)^{reported} = H_{p}(d)^{atwork} - H_{p}(d)^{transit,bkg}$$

$$u(H_p(d)^{reported}) = 27\%$$
 Worst case scenario (1st evaluation)

$$u(H_p(d)^{reported}) = 20\%$$


Customer should be informed


5.9 Assuring the quality of test and calibrations results

4.14 Internal Audits 2010, 2012 Experts (HS, AR), 2011, 2013 and 2014 Internal staff

Cross-checks with CIEMAT and Seibersdorf Labs prior to 2008

Intercomparisons Whole body: (1998), IC2008, IC2010, IC2012
 Extremities: Conrad, IC2009, IC2015ext
 Environmental: CSN, Spanish Min. Defense









UNCERTAINTY ASSESSMENT OF Ho(d) FOR THE TLD SYSTEM IN USE AT ITN-UPSR

M.F. Pereira I, A.M. Calado I, L.M. Freire II2, J.V. Cardoso I, L.M. Santos I, J.G. Alves I



- i. InstituioTecnológico e Nuclear, Unidade de Protecção e Segurança Radiológica, Estada nacional 10, 2696-953 Sacravém, Porkusal
- 2. Boola Superior de Tecndoglas da Saúte de Usboa, Av. 0. João II,096 Usboa, Portugal

Introduction and Aims.

N-LPSR provides whole body manitoring for photons to approx. 2400 workers from 190 acities of the medical (80%), industrial (18%) and research (8%) fields of activity performed on a monthly basis. Expressly descended basis book out out of any used for respects regresses. Booklenontaring of workers has not vid started.

fortioned workers are attributed two deserrators, while one is being used the other is sent to IEN for been auditation and counts are isocial autor, mostly & transit decomptor is absent and fortillar pather with the cet of decemptors for use in the following market, for hark-grouped subtraction. It is onto from the site is used or ITN-LPSR background dose is subtracted.

if 200 cards can be read on one cycle, during which quality control cards previously irradiated to a

As far as the measurement procedure is concerned the main variables controlled by ITN I already been described. However, once the desembler is shipped to a facility there is no acknowledge of the irradiation conditions at the workplace where it will be used, particularly the enerand ande of incidence of the radiation that hits the december. This is taken into account in t

ITN has carried out althorough characterization of its desirretry system, performing me reference conditions according to ISO 4037-1, -2, -3, IEC 61095, ISO 12794, and referring to

The evaluation method of $P_{n}(10)$ and $P_{n}(0,07)$, in the following referred to as $P_{n}(d)$, is performed internal procedures based on DL 167/2002 requirements and using methods mainly described in II 61099-2006 for whole body and ISO 12794-2000 for extremities. ITN applied for according

The scope of this work is to identify and assess all the contributions to the uncertainty of the rep

Individual Monitoring System







Whole body dosemeter



and Methoda:

jgalves@itn.pt

ITN-DPRSN, Estrada Nacional 10,

2686-953 Sacavém, Portugal

FOR EXTREMITY MONITORING

present the results aimed at assessing the performance oftwo LF (TLD-NV and clores used in the context of extensity dostmetry. The detectors were studied for

homogeneity, residual dose, linearity and energy dependence.

COMPARISON OF LIF (TLD-100 and TLD-100H) DETECTORS

L. Freire¹², A. Calado¹, J.V. Cardoso¹, L.M. Santos¹ and J.G. Alves¹

Conclusion:



Atomedical, Rua Helena Félix, 11 D.,

1600-121 Lisboa Portugal


the best results are obtained with the N- bit collisation beam. By both detector times. This secretar be a more resided, set-up since the energy of the most frequently used radiototopes in Nuclear Medicine departments outh SPECT have energies closer to N- by than CS- E1.





.

Part Line



................ Manual

ENERGY AND ANGULAR DEPENDENCE OF THE PERSONAL DOSEMETER IN USE AT ITN-DPRSN

J.G. Alves, A. Calado, J.V. Cardoso, L.M. Santos

Tecnológico e Nuclear, Departamento de Protecção Radiológica e Segurança Nuclear, E.N. 10, 2686-953 Sacavém, Portugal (igalves@ita.ptj

*Colored *Cir. seday ISO 4007 in favour or or differen-

LF Sig_iCuP_i seems to be more stable, reproducible and to present a better energy dependence curve than LF Sig_iT_i . However, the residual signal is much higher. Further texts are required to evaluate the importance of the residual as a function of the dose. In terms of energy dependence, nd mathede




MERCAL OF BUILDING

bush of the TLD system in the following count bings







$H_{g}(d) = \frac{RD_{-}^{*} \cdot acc_{-}^{*}}{D^{*} \cdot bcc_{-}^{*}} \cdot f(Q)^{*} \cdot f_{i}(fad^{mont}) \cdot f_{i}(E) \cdot f_{i}(\mathbf{d})$

Source of uncertainty

Variation range (N30 to PCe)

Half of the legal significant disk of the year older.

Stability of one avaluated for each hatch supplied

Stability of ACF, averaged over 2001-2009 period.

Largest standard deviation (std) of the QC values observed.

Std of monthly (30-45d) evaluations performed during one year

Variation range (NSO to FiCo: 05 +205 +405 +805 with general, bith directions

Relative uncertainty of H.(d):


Att - Row date

fillad). Fading correction factor

f(E) Energy dispendence factor

Rivi) Annular atomorphisms factor

Methods Assessment of H. (d):




Collected charge (nC)

Reported dose $=H_{-}(d)-H_{-}(d)^{+}$

BCF Boadsr calibration factor (nC m6v7)

Background subtraction methods:



a) estimate based on average over 1 to fly b) estimate based on average of other services of the same facility

3 - Using the ETNLEPSR background

Typical value:

See tables

........ Familia Code ____

nd Discussion:

1-1-1-1-1-1-1 .T.....

}**}

.











Background subtraction considered

identification of the variables

Fine - Ellipinson parameter factor - Datastor individual cost

#ID) OC cards correction factor - Deviation from 1 mS

Relative uncertainty of		Combined relative uncert	
Hoto		7.4%	
$H(00)^{m_0}$	1 Transil dose received	7.4%	10.5%
,	2 Average of previous measurements	2.7%	7.9%
	3 Average of ITM-UPSR measurem b	1.3%	7.6%

Total combined	Whole body TLD-100		Entremity TLD-100 TLD-100 H	
relative uncertainty	H(10)	H(0,07)	H(0,07)	H(0,07)
H(d)-H(d) ^{cc}	10.5%	10.5%	10.5%	10.5%
Energy dependence Angle dependence	19% 10%	29% 5%	16% 2%	9% 5%
Tobl	23.9%	31,2%	19,2%	14.7%

Conclusions

All the contributions to the evaluation of the uncertainty of H. (t) and reported doses were identified and assessed.

Considering background subtractions methods, the total uncertainty of the reported dose is 10.5%. If the energy and angle are noting with total uncertainty (for values) can be:

Whole body H _p (10)	24%
Whole body H _p (0,07)	31%
Extremity TLD-100H H _p (0,07)	15%
Extremity TLD-100 H ₂ (0,07)	19%

Europea n Conference on Individua I Monitoring of Ionizing Padiation March 8-12, 2010, Athens Greece

5.9 Assuring the quality of test and calibrations results



Unidade de Protecção e Segurança Radiológica Grupo de Dosimetria e Radiobiologia Dosimetria Individual de Radiação Externa

Código:	GDR_DIRE_RQ_05
Data:	2009-10-13
Rev nº:	0
Página:	1 de 2

Declaração de Validação

Âmbito da Acreditação: Determinação de $H_a(10)$ e $H_a(0,07)$ com dosimetros de corpo inteiro

> por termoluminescência, de acordo com o procedimento interno baseado no Decreto-Lei nº 167/2002, de 18 de Julho e adaptado da

> > 9. Reprodutibilidade

Cálculo da Incerteza

Condições ambientais

11. Participação em intercomparações

10. Fading

Conclusão

norma IEC 61066:2006.

Procedimento interno baseado no Decreto-Lei nº 167/2002, de 18 Método de Ensaio:

Julho, adaptado da norma IEC 61066:2006

Procedimento técnico: GDR DIRE PT 01 Mensuranda: $H_{\nu}(10) \in H_{\nu}(0,07)$

Declaração de validação:

De acordo com os resultados dos parâmetros de validação estudados, estabelecidos no Decreto-Lei n. 167/2002, de 18 de Julho, nos critérios mencionados no referido Decreto e nos correspondentes parâmetros da norma IEC 61066:2006, aplicável à técnica e grandezas em apreco, confirma-se que os procedimentos seguidos são adequados à utilização pretendida.

inaturas:

(Responsável Técnico)

(Responsável do Laboratório)

Parâmetros de Validação Estudados:

- Âmbito da Acreditação 2. Método de ensaio e validação

- 3. Grandezas de medida
- Domínio de medida
- Dose mínima mensurável
- Linearidade
- 7. Dependência energética
- 8. Dependência direccional



Unidade de Protecção e Segurança Radiológica Grupo de Dosimetria e Radiobiologia Dosimetria Individual de Radiação Externa


REGISTO DA QUALIDADE

GDR DIRE RQ 06


DOSSIER DE **VALIDAÇÃO**

Demonstration of compliance

REVISÃO Nº	DATA		TOTAL DE PÁGINAS	
1	2012-01-14		37	
	ELABORADO	APROVADO		
Nome	Miguel Pereira	João Alves		
Assinatura			_	







Shipment



Laboratório de Protecção e Segui Grupo de Dosimetria e Rac Dosimetria Individual de Rad

Instruções de utilização dos

Dosímetro de extremidades (anel)

3.a O dosímetro de extremidades deve ser utilizado no dedo, onde se prevê que ocorra a exposição mais elevada, com a etiqueta que identifica o trabalhador virada para cima, como se mostra na Figura 3. No caso de o trabalhador manuesar amostras emissoras de radiação, como por exemplo num serviço de medicina nuclear, o dosímetro deverá ser colocado com a etiqueta directamente virada para a fonte emissora.



Figura 3 – O desémetro de extremidados deve ser usado com a etiqueta que identifica o trabalhador virada para cima.

- Ab Devido ao reduzido tamanho dos dosímetros de extremidades, previníque sempre que o dosímetro não é submetido a um processo de esteritzação a quente ou outro processo que implique submeter o mesmo a temperaturas el evadas.
- Deve enviar o dosímetro para processamento imediatamente após o fim do período de controlo mencionado na folha de envio de dosímetros e acompanhado desta.
- Ao receber o dosímetro para o próximo período de controlo, retire a tira que contém a mola, coloque-a no novo dosímetro e envie aquele que esteve a usar para progressamento.
- 6. Não tente abrir o dosímetro. Não coloque o dosímetro próximo de fontes de calor, nem de substâncias corrosivas. Por exemplo, não se esqueça de retirar o dosímetro da bata antes de a enviar para a lavandaria.
- O dosímetro é pessoal e intransmissível. Utilize somenie o dosímetro que lhe está atribuído e que se encontra devidamente identificado.
- Utilize a coluna de observações da folha de envio de dosímetros para identificar qualquer situação ocorrida com o trabalhador, ou com o dosímetro, no período de controlo respectivo.
- 9. P.f. tenha em atenção que o dostmetro individual é um detector de radiação que lhe é artibuldo com o objectivo de avaliar a dose de radiação recebida durante a realização de uma prática. Não evita, nem impede, a exposição às radiações ionizantes.

TÉCNICO LISBOA

Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica Grupo de Dosimetria e Radiobiologia Dosimetria Individual de Radiação Externa

Código:	GDR_DIRE_RQ_15
Data:	2013-11-06
Rev nº:	4
Página:	1 de 2

Instruções de utilização dos dosímetros individuais

O Laboratório de Dosimetria Individual de Radiação Externa (DRE) formece dostimetros individuais de corpo inteiro para a media dos equivalentes de dose individuais Hp(10) e Hp(0.07), por termoluminescência, e neoutrado-se Acreditado pelo IPAC de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025/2005 para a nealização desta técnica. O DIRE está inscrido no Laboratório de Protecção de Segurança Radiológica (IPSR) do Instituto Superior Técnico sito Campus Tecnológico e Naclear na Estrada Nacional 10, ao km 139.7, 2695-066 Bobadela IRS, tel. 21 9946302, e-mait ditadúcta istutur. Este documento comás informació sobre o controlo de rotina as instruces de utilizações do documento dividual missidual.

Identificação do dosímetro individual

O dosímetro individual está identificado com o nome do trabalhador que o deverá utilizar, o código da instalação a que o trabalhador pertence e o número do dosímetro, como se mostra na Fisura 1, para o dosímetro de corpo inteiro.



123456 Código da Instalação Nome do trabalhador

Figura 1 — Desímetro individual com etiqueta de identificação. Informação na etiquete número do desímetro no canto superior esquerâx; código da instalação no canto superior direito; nome do trabalhador em baixo. O nome do trabalhador é composto polax iniciais do nome próprio e do primeiro apelido, seguidade do último spedido.

Atribuição de dosímetros

A cada trabalhador são atribuídos dois dostmetros individuais. Enquanto um está a ser usado num dato período de controlo (por exemplo, num mês), o outro dostimetro deverá estar no DRE para processamento e avaliação da dose de radiação recebida no período de controlo ambririor.

Folha de envio de dosimetros

Antes do início de um novo período de controlo deverá receber na sua instalação um dostinetro para utilização no período de controlo seguinte. Os dostinetros são enviados acompanhados da respectiva "Folha de envio de dostinetros", onde se menciona o período de utilização no instalação e de devolução ao DIRE para processamento. Esta folha contiêm uma listagem com a identificação dos trabalhadores (nome do trabalhador e nome constanie na etiqueta do dostinetro je o número do dostinetro para utilização no período em causa. Deverá proceder do distribuição dos novos dostinetros pelos vários trabalhadores, e à recolha dos que foram usados no período que finalizou, enviando estes ditimos ao DIRE para leitura e avaliação da dose, acompanhados da respectiva folha de emis-

Dosímetro de Trânsito

Dosimetro de Fransito
Juntamente com os dosimetros individuais é enviado para
a instalação um dosfinetro identificado com o código da
instalação, o número do dosfinetro e a palavra "trânsito".
Pestendo-se com este dosfinetro e valaira a dose de trânsito
nos trajectos do DIRE para a instalação e regresso, bem
como o fundo não radiológico da instalação, em cada

período de controlo, sendo o valor medido subtraído ao valor fornecido pelos dosimetros individuais. O dosimetro de trânsito deve permanecer afastado de qualquer fonto cu equipamento produtor de radiação e não deve ser usado por nenhum dos trabalhadores. No caso das instalações que sistematicamente não devolvem o dosimetro de trânsito, e/ou controladas trimestralmente, utiliz-a-se como estimativa o fundo não radiológico do DIRE.

Utilização correcta do dosímetro Dosímetro de corpo inteiro

La O dosímetro deve ser usado na região superior esquerda do tórax, com a etiqueta que identifica o trabalhador virada para a frente, como se mostra na figura.



Figura 2 – O destinetro deve ser usado com a etiqueta que identifica e trabalhador y irada para a fronte.

Lb Utilização de avental de chumbo. Se utilizar um avental de chumbo e apenas um dosímetro para avaliar a dose acerbida, o dosímetro deve ser colocado por batro do avental, na negião superior esquerda do tóras, com a etiqueta que identifica o trabalhador virnada para a frente. Se utilizar dois dosímetros, um deles (identificado com um D) deverá ser colocado por baixo do avental de chumbo na negião superior esquerda do tórax, ou no abdómen; o segundo dosímetro (identificado com um U) deverá ser colocado por cima do avental, na região superior esquerda do tórax. Neste caso, o cálculo da dose deverá ser anizado pelo responsável pe la protecção radiológica da instalação com base nas leituras dos dois dosímetros (DL 167/2002).

Dosímetro de pulso

2.a O dosímetro de pulso, identificado com um P na respectiva etiqueta de identificação do trabalhador, deve ser usado no pulso recormendo à pulseira que é enviada juntamente com mesmos. A correcta utilização do dosímetro implica que a etiqueta de identificação esteja visível, ou seja virada para cima.

Answer to a monitoring request

• Regular issue/receive dosemeters



POLO DE LOURES LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RADIOLÓGICA

Proposta de Execução de Trabalho de Dosimetria Individual da Radiação Externa 2015/55

ENTIDADE Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNL

SERVIÇO Dep Quimica - FCT

MORADA Quinta da Torre, Campus Universitário

2829-516 Caparica

IF 505954702 CORREIO ELETRÓNICO (E-MAIL): <pabl@fct.unl.pt

DESCRIÇÃO	NÚMERO DE TRABALHADORES ¹	FREQUÊNCIA DE CONTROLO ²	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Fornecimento anual de dosimetria individual de corpo inteiro ³	2	Trimestral	6,00	48,00
Gastos de envio (para 1 instalação)	•••	Anual	18,60	18,60

SUBTOTAL	66,60
IVA (23%)	15,32
TOTAL	81,92

OBSERVAÇÕES

- Número de trabalhadores a controlar
- 2. Frequência de controlo: mensal ou trimestral, correspondendo a 12 ou 4 leituras anuais, respetivamente;
- Método de controlo: GDR_DIRE_PT_01_rev2 de 14 de Janeiro de 2012. O IST-LPSR está acreditado de acordo com a norma EN IEC/ISO 17025 pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), segundo o Anexo Técnico nº L0620.

CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

- (i) A cada trabalhador controlado são atribuídos 2 (dois) dosímetros, livres de encargos.
- (ii) Cada dosimetro extraviado ou danificado tem um custo de € 100,00 (cem euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em visor:
- (iii) Condições de pagamento: 30 dias após a emissão da fatura
- (iv) Validade da Proposta: 66 días
- (v) Contratualização: Após a aceitação do orçamento, ou receção da nota de encomenda, preparar-se-á uma fatura com o valor desta prestação de serviços. Após o pagamento da fatura dar-se-á início à prestação do serviço. O controlo só terá início após a instrução completa do processo.
- (vi) Alteração do número de trabalhadores controlados: No caso de aumento do número de trabalhadores, o IST emitirá uma fatura com o custo adicional correspondente ao valor a cobrar até ao termo do contrato. Os dosimetros adicionais só serão enviados após o pagamento integral desta fatura. No caso de diminuição do número de trabalhadores controlados, o IST emitirá uma nota de crédito após a confirmação da receção dos dosimetros atribuídos em bom estado.
- (vii) Os dosímetros deverão ser enviados ao IST para processamento nos primeiros 5 (cinco) días úteis após o fim de cada período de controlo.
- (viii) O IST respeita os requisitos técnicos bem como os prazos de comunicação de resultados previstos no Decreto-Lei nº 167/2002, de 18 de Julho.

-Fee.2	DATA: 04-05-2015	Aprovado por:	Digitally signed by 30AO HENRIOUE
05 M	Elaborado por: Sandra Rangel	João Alves	GARCIA ALVES Location: IST-LESR
8	Nº Mecanográfico: 5478	Diretor Adjunto	Dete: 2015.05.08 19:0 1:18 +0100

Estrada Nacional 10, ao km 139,7 - 2695-066 Bobadela LRS - Telefone: + 351 - 219 946 302 - http://www.ctruist.ut.pt - NIF: 501 507 930

Summary of justification of compliance



Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica Grupo de Dosimetria e Radiobiologia Dosimetria Individual de Radiação Externa

Código:	GDR_DIRE_RQ_13			
Data:	2013-11-06			
Rev nº:	2			
Página:	1 de 5			

Características técnicas do sistema de dosimetria individual do DIRE para a medida de $H_p(10)$ e $H_p(0,07)$ com dosimetros de corpo inteiro por termoluminescência

M.F. Pereira, J.G. Alves

Neste documento resumem-se as características técnicas do sistema de dosimetria individual do Laboratório de Dosimetria Individual de Radiação Externa (DIRE) para a medida dos equivalentes de dose individuais $H_p(10)$ e $H_p(0,07)$ com dosímetros de corpo inteiro, por termoluminescência. O DIRE encontra-se Acreditado pelo IPAC de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2005 para a realização desta técnica. O DIRE está inserido no Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica (LPSR) do Instituto Superior Técnico sito no Campus Tecnológico e Nuclear na Estrada Nacional 10, ao km 139,7, 2695-066 Bobadela LRS, tel. 21 9946302, e-mail: ditld@ctn.ist.utl.pt.

O procedimento técnico para a determinação do $H_p(10)$ e $H_p(0,07)$ com dosímetros de corpo inteiro, por termoluminescência consiste num procedimento interno baseado no Decreto-Lei nº 167/2002, de 18 de Julho (DL 167/02) [1], de acordo com a metodologia descrita na norma IEC 61066:2006 (IEC 61066) [2]. A validação do método de medida foi desenvolvida para responder aos requisitos do DL 167/02, e da norma IEC 61066, tendo as irradiações sido realizadas em condições de referência no Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes do LPSR segundo as normas ISO 4137-1 [3], ISO 4137-2 [4], ISO 4137-3 [5]. A validação do método inclui também a estimativa da incerteza associada à avaliação e a análise da participação do DIRE em exercícios de comparação interlaboratoriais.

Sistema de medida

O sistema de dosimetria por termoluminiscência (TLD) utilizado no DIRE, é baseado em dois leitores Harshaw 6600 e em dosímetros individuais modelo Harshaw 8814 com dois detectores de LiF:Mg,Ti (TLD-100), colocados sob a filtração adequada para a avaliação simultânea dos equivalentes de dose individuais $H_p(10)$ e $H_p(0.07)$ [6]. O sistema de medida é calibrado mensalmente ou cada dois meses, para ambas as grandezas em condições de referência [3 a 5], num feixe de 137 Cs no Laboratório de Metrologia de Radiações Ionizantes (LMRI) do LPSR.

Identificação do dosimetro de individual

A etiqueta de identificação no dosimetro individual contém o número do dosímetro, o nome do trabalhador e o código que identifica a instalação.

Dosimetro de Trânsito

Juntamente com os dosimetros individuais é fornecido um dosimetro identificado com a palavra "trânsito", o número do decimetro a códico da instalação. O chiestivo dasta

Dose minima mensurável

De acordo com o DL 167/2002 a dose mínima mensurável é 0,10 mSv para $H_n(10)$ e de 1 mSv para $H_n(0,07)$.

Valor mínimo para registo

Os valores de dose inferiores à dose mínima mensurável definidos no parágrafo anterior são considerados como 0,00 mSv na folha de registo de doses (relatório).

Intervalo de medida

A partir dos resultados da linearidade foram definidos como intervalos de medida: $0.1 \text{ mSv} \le H_p(10) \le 5 \text{ Sv}$ e $1 \text{ mSv} \le H_p(0.07) \le 5 \text{ Sv}$, de acordo com o DL 167/2002 para ambas as erandezas.

Linearidade

A linearidade do sistema de medida foi testada para os valores de dose de: 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500, 1000, 5000 mSv, em termos de $H_p(10)$ num feixe de 137 Cs. Nas Tabelas 1 e 2 apresentam-se os resultados dos ajustes lineares efectuados pelo método dos

New customers





Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica Grupo de Dosimetria e Radiobiologia Dosimetria Individual de Radiação Externa

Código:	GDR_DIRE_RQ_14		
Data:	2013-11-06		
Rev nº:	3		
Página:	1 de 2		

Informação de carácter geral

Este documento contém informação de carácter geral sobre o sistema de dosimetria individual do Laboratório de Dosimetria Individual de Raliação Externa (DIRE), que se encontra-se Acreditado pelo IPAC de acordo com a norma IPA ISO/IEC 17025-2005 para a medida dos equivalentes de dose individuais $k_p(10) e k_p(0,0)$ com dosimetros de corpo inteiro, por termoluminescência. O DIRE está inserido no Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica (LPSR) do Instituto Superior Técnico sito no Casayar Tecnológico e Nuclear na Estrada Nacional 10, ao km 139,7, 2695-066 Bobadela LRS, tel 21 9946302, e-mait didd@ctn.is.tut.pt

istema de medida

O sistema de dosimetria por lermoluminiscência (TLD) em uso é base ado nos leitores semi-automáticos Harshaw 6600 e nos dosimetros individuais de corpo inteiro modelo Harshaw 8814, contendo dois detectores de LiF-Mg Ti (TLD-100), colocados sob a filtração adequada à avaliação simultânea dos equivalentes de dose individuais $H_{\rm p}(10)$ e Hp(0.07). Cada um dos leitores de dosfinetros encontra-se ligado a um computador para o controlo dos ciclos de aquecimento e registo das leituras, o que é realizado através do nofessare REMS da Harshaw. A determinação dos equivalentes de dose individuais é realizada através de procedimento interno (GDR_DIRE; $PT_{\rm c}(10)$).



Figura 1 - Sistema de dosimetria por termoluminoscincia do ITMIST

Dosimetr

O dos/metro é o conjunto formado pelo detector inserido no respectivo porta-dos/metro, ver Figura 2 (à esquerda). O detector, ou material sensível à radiação, é um cristal de LiF-Mg-Ti (TLD-100), e neste caso, trata-se de um cartão com dois detectores deste material O porta-dos/metro é um invólucro de plástico preto com dois tipos de filtros, um hemi-es@rico de material equivalente a tecido e o outro, uma película de mylar revestida a alumínio.



Figura 2 – Lado din iter porta-destinetro aberte; Centre: cartio com dois de actores de LiFMg,Ti (TLD-100), identificado com eddigo de barnas e alfa numérice; Lado esquedet dostnetro com etiqueta de identificação para utilização pulo trabalhador.

Com o detector sob o primeiro filtro preiende-se avaliar o $H_a(10)$ e com detector sob o segundo filtro o $H_a(0,07)$, que

são as grandezas operacionais adequadas para o controlo individual da exposição a radiação externa realizada com dosímetro individual.

Dosimetria por termoluminescência (TLD)

Chama-se termoluminescência à emissão de luz estimulada pela variação da temperatura de um material. Resumidamente: um detector termoluminescente é um semicondutor ou isolante que tem a propriedade de absorver energia da radiação ionizante que nele incide e de reter essa informação, de maneira estável à temperatura ambiente, durante intervalos de tempo prolongados. Ao aumentar a temperatura do detector de maneira controlada (da temperatura ambiente até 300 °C, por ex. no leitor de dosímetros), o detector emite luz, com um comprimento de onda no domínio do visível. Á curva da luz emitida em função da temperatura designa-se curva de vermoluminescência, sendo típica de cada material. Em certos materiais a quantidade de luz emitida é directamente proporcional à dose de radiação absorvida, tornando-os susceptíveis de serem usados como detectores de radiação e como dosímetros. A metodologia de avaliação de doses base ada neste processo de signa-se "dosimetria por termoluminescência" usando-se a sigla TLD, do inglês, thermolyminescence dosimetry.


Grandezas e unidades

O dosimetro de corpo inteiro fornecido pelo DIRE faz a medida simultânea das grandezas operacionais $H_g(10)$ a $H_g(0.07)$. respectivamente, o equivalente de dose individual à profundidade de 10 mm, e o equivalente de dose individual à profundidade de 0,07 mm, expressas em sievent (Sv), ou nos seus submiditiplos, por exemplo, o milisievent (mSv). As grandezas operacionais $H_g(10)$ e $H_g(0.07)$, são usadas para estimar, respectivamente, a dose efectiva E, e a dose equivalente para a pele H_{pib} . As grandezas E e H_{pik} designam-se grandezas de protecção e não são directamente mensuríveis, razão pela qual se recorre às grandezas de protecção que se estabelecem os limites de dose na legislação.

Procedimento para a avaliação do H₀(10) e do H₀(0,07)

A avaliação do $H_p(10)$ e do $\dot{H}_p(0,07)$ é malizada no DIRE através do procedimento interno (GDR_DIRE_PT_01) e o método de medida foi validado através do documento (GDR_DIRE_RQ_06). Este documento foi preparado com o objectivo de demonstrar que o DIRE cumpre os requisitos técnicos exigidos pelo Decreto-Lei π^2 167/2002, de 18 de

Measurement with TLD ECC QC Cal Field Zero Lin Re-set To customer Irradiation Met lab Internal irradiation Field cards used by worker TLD QC at Reader startup RCF Linearity Limits Readout, RD Stability, f(Q)



Hierarchy (ecc) of cards







RCF: Periodic calibration at LMRI (NMI)

—II

Linearity (min): L_D




QA/QC (i) at startup QA/QC (ii) during readouts (QC, Zero cards)

For all parameters: Definition of acceptance / rejection criteria If not then...


*H*p(10)>1,6 mSv

Re-set

Yes



5.10 Reporting results





Data base for dose record keeping

Facility's data
Worker's data
Dosemeters allocated
Issueing and receiving
dosemeters

Import of readouts
Dose assessed

Dose report to facility

Dose report to Authority

5.10 Reporting results



INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO **ÉCNICO** CAMPUS TECNOLÓGICO E NUCLEAR LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RADIOLÓGICA



Estrada Nacional 10, ao km 139,7, 2695-066 Bobadela LRS Tel: 21 994.62.92, e-mail: dprsn.secretariado@itn.pt ou ditId@itn.pt

FOLHA DE REGISTO DE DOSES

ANO: 2013 SÉRIF: 10

PERÍODO: 01/10/2013 a 31/10/2013

ID.: ITN UPSR, N. 150 Data de emissão: 21-11-2013 ENTIDADE: Instituto Superior Técnico

Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica SERVICO:

À atenção do responsável pela Protecção Radiológica

Estrada Nacional 10 MORADA:

2686-953 Sacavém

Método: Determinação de Hp(10) e Hp(0,07) segundo o procedimento interno GDR_DIRE_PT_01_rev2 Hp(10) e Hp(0,07) - Equivalente de dose individual à profundidade de 10 mm e de 0,07 mm, respectivamente.

Dose Medida - valor de Hp(10) e Hp(0,07) medidos no período mencionado.

Dose Acumulada - valor acumulado no ano civil mencionado (fora do âmbito da Acreditação).

N° dosímetro	Data da Leitura	Nome		se Medida (mSv) 0) Hp(0,07)	Dose Acumula (mSv) Hp(10) Hp(0,0	Ohs
19803	08-11-2013		0,00	0,00	0,00 0,0	0
17558	08-11-2013		0,00	0,00	0,00 0,0	0
13058	08-11-2013		0,00	0,00	0,00 0,0	0
13707	08-11-2013		0,00	0,00	0,00 0,0	0
18834	08-11-2013		0,00	0,00	0,00 0,0	0
17238	08-11-2013		0,00	0,00	0,00 0,0	0
14152	08-11-2013		0,00	0,00	0,00 0,0	0
15297	08-11-2013		0,00	0,00	0,00 0,0	0
6582	08-11-2013		0,00	0,00	0,00 0,0	0
6391	08-11-2013		0,00	0,00	0,00 0,0	0



Identification of IMS Identification of client Identification of the report

Method used for dose assessment Quantities within (out) of scope

Number of dosemeter Name of worker Date of readout Measured dose in period Accumulated dose (Jan-Dec) Use of accreditation symbol

IST: individual email sent (RPO)

Outline

- 1. Approval (RP Authority), Accreditation (Accreditation Body)
- 2. Requirements of ISO/IEC 17025:2005
- 3. Experience at IST-LPSR
- 4. Experience at CIEMAT, Spain
- 5. Experience at PHE, UK

